



WIAZAR DACHOWY ISTNIEJĄCY W CZĘŚCI BOCZNEJ – ZA WINDĄ (szt.2)



- UŻYWAĆ GWOŹDZI GWINTOWANYCH PIERŚCIENIOWO
- UWAGA
NIE WOLNO OBCIĄŻAĆ PŁATWI ROZPOROWEJ WIAZARA

DREWNO KLASY K33
(wilgotność 15 %)

OBIEKT	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ 13 W BIELSKU-BIAŁYM		
INWESTOR	BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „TEATR GRODZKI”	BRANŻA	KONSTRUKCJA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT	WIAZAR DACHOWY W CZĘŚCI BOCZNEJ (ZA WINDĄ) – WZMOCNIENIA
AUTOR	mgr inż. R. KOZAK-RAFAŁSKA	mgr inż. L. DROZDZ	DATA 09/2005
SPRAWODZICIEL	mgr inż. L. DROZDZ	mgr inż. L. DROZDZ	RYS. NR 4/k